

Verwendungsnachweis zur Johanneskirche Ebermannsdorf

Kirchenstiftung Ebermannsdorf

Fotos zu Vorher und Nachher

Tabelle mit Beschriftung und ©

Die Dateinamen sind kursiv gesetzt. Sie beziehen sich auf die Bilddateien auf dem mitgeschickten Stick.

Die folgenden Fotografen haben die Rechte an den Bildern:

Christine Schormüller: Ihre Bilder haben **keinen Hinweis** im Dateinamen.

Manfred Schormüller: gekennzeichnet mit MSchormüller

Georg Birner: gekennzeichnet mit GBirner

Christine Wendl: gekennzeichnet mit CWendl

Stefan Achternkamp: gekennzeichnet mit SACHternkamp

Alle Fotografen haben die Bildrechte mündlich an die Kirchenstiftung Ebermannsdorf abgetreten und sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

VORHER

NACHHER

Außen:

Ensemble: Westfront mit Schlossturm

Dateinamen:

Gesamt-West_03-2016

Gesamt-West_02-2017



Südostecke

Südosten_06-2014_CWendl

Südosten_03-2017



Fassade

Westansicht_04-2010_MSchormüller

Westansicht_06-2020



VORHER

Nasse Südwand innen:

Südwand-innen_06-2010_
SAchternkamp
Südwand-innen_07-2020

**Luftspalte rund um das Gestühlpodest**

Luftumspülung ①

NACHHER

**Dach: Kehle auf der Nordseite**

NordEck-Kehle_06-2016 ②

NordEck-Kehle_07-2016_

MSchormüller ③

NordEck-Kehle_09-2016 ④

**Innenraum**


Kirchenschiff_09-2008_GBirner

Kirchenschiff_07-2020



VORHER

NACHHER


Orgel und Empore*Orgel+Empore_02-2018**Orgel+Empore_07-2020***Stuck***Stuck-Südwand_02-2018**Stuck-Südwand_07-2020***komplett erneuerter Fenstersturz – von links nach rechts***1.R.: Fenstersturz 1_09-2018, Fenstersturz 2_11-2018, Fenstersturz 3_11-2018**2.R.: Fenstersturz 4_11-2018, Fenstersturz 5_12-2018, Fenstersturz 6_05-2019*

Ausstattung:

am Hochaltar: Beine von Abraham und Isaak sowie Widderkopf, im markierten Bereich sind in einer vergrößerten Ansicht die Tropfnasen des Überzugs sichtbar.

Altar-Beine+Widder_03-2018

Altar-Beine+Widder_07-2020

**Hochaltar:**

Hochaltar_07-2020

**Südwand:**

Südwand_06-2010_SAchtern-
kamp

Südwand_07-2020

